Sierra Patriot PT 3818

excelente modelo, me gust muchoLa motosierra no es grande y el tanque de gasolina no es grande para el modelo, hay suficiente gasolina para el rbol y cortarlo. Lo tom para el jardn, estoy satisfecho con el modelo, ahora venden tanta basura, creo que tuve suerte con la eleccin. Excelente equipo, todo para el trabajo ms guantes, tanque, destornillador, llave inglesa y otras cosas tiles.

excelente modelo, me gust muchoPotente motosierra - es un hecho, corta todo en una fila, no hay problemas con eso. El conjunto es bueno, todo est ah para comenzar a trabajar. La motosierra ciertamente es buena, la cadena en el kit vale la pena, corta troncos solo en el camino. , aserrado mucho. Y es muy conveniente, no hay problemas para arrancarlo, arranca tanto con el motor fro como con el caliente de inmediato, haba un buen paquete, la cadena en el kit es genial, despus del trabajo, debe aflojar la cadena para que no se estire

trabaje en cualquier rbol. El conjunto es bueno. El neumtico de 40 cm es perfecto, menos no sera conveniente. funciona, econmico, el tanque no es grande, pero suficiente para trabajar. El kit incluye gafas, guantes, un tanque para una mezcla de combustible, una lima, una herramienta para el montaje y desmontaje. Un ao sin duda, creo que la sierra merece atencin.

un buen modeloMi primera motosierra, as que no hay nada con lo que comparar. Lo compr en marzo de 2017. No funciona en voz alta, aceite 1: 32 de acuerdo con las instrucciones (s, al menos a los veinticinco aos, un litro de aceite por 150 rublos ser suficiente durante varios aos). Me gust como empieza. Hay algunos malentendidos: 1. De acuerdo con las instrucciones, debe iniciarse en la posicin media del amortiguador, pero el amortiguador solo tiene dos posiciones: completamente abierto y cerrado. Pero tengo y tal y tal.2. Tiro de la cadena de acuerdo con las instrucciones, de modo que pueda sacarse del neumtico 5 mm, como resultado, con tal estiramiento, la sierra no puede girar la cadena, debe relajarse, pero an puede girarla mano slo cuando la cadena est muy relajada. Como resultado, lo uso en una posicin intermedia.3. Lo conduzco a la casa de campo en el maletero: se filtr aceite para la cadena, no mucho, 20-30 ml, pero desagradable. Adems, a veces se filtra cuando simplemente se para, no entiendo dnde. Me parece que esto no debera ser as, aparentemente ser necesario desmontarlo, eliminar la fuga. cuatro Solo es posible aserrar con una inclinacin hacia la izquierda o hacia la derecha con un tanque lleno, a la mitad del tanque se detiene, aparentemente, las caractersticas de sacar combustible del tanque. Por lo tanto, si va a talar rboles, tendr que repostar ms a menudo, de lo contrario, no hay quejas, los rboles cortan bien, no tiene que esforzarse. Tal un bosque de lamos de cinco hectreas, por delante tengo que talar varios rboles de medio metro de dimetro.

un buen modeloCompr esta sierra hace unos 6 aos, y no es nueva, pero utilizado para una gran necesidad de trabajo de una sola vez. Dir enseguida que este modelo no es para manos blancas, requiere atencin, cuidado y ganas de profundizar en l. Al principio arranc fatal, pero despus de cambiar la buja todo volvi a la normalidad. Primero, despus de un par de aos, el neumtico vol, es

decir, un asterisco, luego tuve que cambiar el volante. Hace un par de aos, mi hijo, por no poder arrancar, rompi el motor de arranque, pero no me molest, Compr un arrancador de arranque fcil. Me gusta el modelo, porque todos los repuestos se pueden comprar, y lo ms importante, a un precio asequible. La sierra arranca fcilmente la primera vez, incluso cuando est fra, pero solo si el carburador est correctamente ajustado. El circuito nativo, por supuesto, no es muy bueno, pero an funciona. Para ayudarla, compr la cadena Shtilea. Segn mis impresiones, el consumo de gasolina es normal, incluso ms urgente que algunos sper caros. Hace un par de aos compr otro Patriot modelo 6220 para ayudar al viejo, porque. Hubo que cortar lamos de 60 a 120 cm de dimetro, lo hice perfectamente. Yo creo que para necesidades domsticas, pero por esa cantidad de dinero, no se puede imaginar mejor. Y los propietarios de Husqvarn tambin estn sufriendo con el carburador, solo intente ajustarlo sin una llave especial, pero aqu todo es simple. todo se puede cortar, no hubo problemas en el trabajo, considero muy acertada mi compra. Un juego con guantes, un recipiente para la mezcla, todo tipo de llaves.

mal modeloLa garanta se da de tal forma que si lo usas, ya no es garanta. En ningn caso debe llevar la ciudad de Tandem de Orel al centro de servicio, las personas buscan una razn para no reparar, y no al revs.

no es profesional, no funciona durante mucho tiempo, necesita para dejarlo reposar ... Por favor, llene aceite para lubricar la cadena, de lo contrario se sobrecalentar y se quemar (arruin tanto mi anterior. Lo aserr sin lubricacin, lo cual es absolutamente imposible 2 aos no se rompi

modelo normalHay ventajas, pero la impresin se arruina con el conjunto completo de chatarra, muy ruidoso el trabajo y la posicion de la manguera de admision en el deposito de combustible.Tirare la cadena del kit y comprare una normal,eso es otro plus por el precio de la sierra. Tira los guantes. Tirar el archivo. Estoy sorprendido con el suministro de combustible en trminos de la posicin de la manguera de admisin, lo descubr bien, y si este es el caso en todas las sierras, entonces la gente realmente sufre con el llenado frecuente de combustible, porque. solo funcionan 100-150 gramos de todo el tanque. Y ahora pienso, por qu necesito tales aventuras por mi propio dinero?

un excelente modelotal vez la sierra no aguante 8-10 horas seguidas de trabajo, pero no es necesario. y los beneficios de la sierra son enormes.

excelente modelocomienza en el primer intento! tanto fro como caliente (lea las instrucciones) Lo compr como la primera muestra de experiencia con una motosierra, durante tres meses en el pas es solo un asistente indispensable! Lo compr sobre la base de que se romper, no es una pena, que querido! Pero ahora tambin ser una lstima para ella =)

un buen modeloVio Patriot 3816 con Easy start, no Patriot Garden, que est en la imagen. La mezcla de combustible se ajust incorrectamente. La sierra no arranc bien y se par. Entonces no empez en absoluto. Desenrosqu la buja, est toda negra y mojada. Hice esto: 1) Gir los tornillos de ajuste del carburador H y L en el sentido de las agujas del reloj hasta que fallaron. 2) el interruptor a la posicin de apagado, gir la sierra boca abajo, tir del motor de arranque varias veces, el exceso de mezcla de combustible sali de la cmara de combustin (la vela se desenrosc). 3) tornillos H y L girados 1,5

vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj, atornillados en una vela nueva. La sierra se puso en marcha y ahora funciona bien.

buen modeloTengo esta sierra desde hace 5 o incluso 7 aos, no recuerdo exactamente.La sierra sirve tanto para cortar ramas y arbustos como para cortar lea. por supuesto, la sierra no es ideal y no tiene proteccin contra un tonto, y por lo tanto no debes maldecirla. En general, estoy satisfecho con la sierra.

buen modeloCompr la misma hace 4-5 aos. funcion muy bien luego ella comenz a actuar raro, es decir atascarse, empezar mal. pas, lav todo desde el carburador a lo que corriente se puede, funciona, pero ya no es as. Acabo de comprar el mismo modelo. Le dar un vistazo. pero prometen 3 aos de garanta, ya veremos.

modelo normalSolo lo compr, parece que no es nada, trabajar ms tiempo no a escala industrial, y yo Agregar, el precio corresponde a la calidad, no est mal. Miro aqu muchos comentarios repetidos uno en uno de los otros sitios de revisin sobre este lopper, no se deje engaar, las personas son criadas para usted, algunas tienen el objetivo de promocionando el producto, otros (competidores) arruinan las reseas, elija esto: para que sea ms audaz y ms seguro. que las cosas caras se rompen los primeros das, y las baatas funcionan aos

modelo habitualFuncion durante 6 aos. Durante este tiempo se le cambi: carburador, 5 cadenas, llanta (pin hecho pedazos), 3-4 bujas, motor de arranque y bomba de aceite. Arranca bien, en cuanto a potencia no baja a la calma 180. Ayer arranc y a los 20 segundos la cua. El cigeal se atasc, la tienda dijo que no hay cigeales.

excelente modeloCorta bien, lo principal es operar correctamente y usar consumibles de alta calidad. Realizar limpieza. Para el jardn y viajes no frecuentes, lo que necesitas. Satisfecho con el precio.