Picadora de carne Saturn ST-FP7093K

Mejor pagar el doble que sufrir!

Por ese dinero, ella es la mejor ayudante de cualquier familia.

Modelo regularCarne ordinaria molinillo, como todos los dems, sufre de rotura de engranajes, ya que esta reparacin no es tan costosa como, por ejemplo, Mulinex. Ella no tiene suficiente poder, por lo tanto, no vale la pena arrojar carne de cerdo del tamao de un puo y tratar de empujarla all por la fuerza. De lo contrario, compre un equipo de repuesto de inmediato! Para una operacin a largo plazo, tampoco rueda, la potencia real del motor es inferior a 400 vatios, como resultado, despus de 10 minutos de operacin, se calienta bastante y luego simplemente puede quemarse. Se debe prestar especial atencin al afilado de los cuchillos y la malla, si comienzan a desafilarse, es hora de llevarlos a afilar o comprar otros nuevos, de lo contrario, se garantiza un viaje al servicio para el equipo (esto es segn la experiencia de otros modelos).

Lo uso una vez a la semana exactamente