Hervidor elctrico Bosch TWK 7603

Nunca comprar teteras BoschTrabaj solo dos aos y dej de apagar. No recomiendo a nadie que se lleve este modelo, no volver a comprar teteras Bosch.

excelente modeloUna excelente tetera para todos los das. No hay comparacin con los chinos. Todo funciona perfectamente.

buen modeloEl olor a plstico es 5-7 veces menor que el de una tetera china barata. A la par de las teteras de cristal baratas, que solo tienen una tapa de plstico. Pero el olor a plstico est ah y el sabor se ve ligeramente afectado. Decepcionado. UPD2: en el proceso de capear el olor a plstico segn las recomendaciones de Internet (por cierto, casi desapareci), se encontr un defecto en forma de una pequea mota similar al xido. Despus de evaluar la cantidad de defectos, el hervidor se devolvi al vendedor. Si su presupuesto est estrictamente limitado a 1500 rublos (precios de agosto de 2016), entonces, por qu no tomar una tetera as? Por el dinero que es muy bueno. Si est buscando un reemplazo digno para el viejo Bosch alemn, no debe tomarlo.Hecho en China.

modelo regularEl precio determina la calidad. No hay milagros, aunque esperaba algo mejor de Bosch.

gran modeloAlgo realmente til. Es agradable de usar, no es una pena presentarlo.

un modelo excelenteUn hervidor maravilloso, todo funciona, sin olores extraos.

un modelo excelente Comprado hace ms de un ao, lo usamos al menos 2 veces al da, todo genial. De los matices, una apariencia bastante simple y un filtro mal ajustado, la escala ingresa inmediatamente a la taza. Si limpias el hervidor regularmente, no hay problema. La compra fue espontnea, llegamos a la tienda por BOSCH TWK 8611, pero result demasiado voluminoso, con una tapa incmoda. Por lo tanto, elija entre los disponibles. Nos detuvimos en esto y no nos arrepentimos, aparentemente simple, pero funciona perfectamente.

mal modeloHuele mucho a plstico cuando se hierve y despus, hasta que el agua en la tetera se haya enfriado. El agua en s, vertida en otro recipiente, parece que ya no huele, pero ya no quiero beberla ms.

un modelo excelentehaba un par ms caro que bosh en la ventana, pero no tenan ese letrero, apestaban tanto! Acabo de tirar ms de una tetera nueva por el sabor. Todo funciona!

buen modeloHervidor prctico, no huele a plstico, agrada con su pequeo tamao, pero el hecho de que la malla del filtro se haya despegado es triste

modelo terrible Trabaj durante un ao y se cubri con un recipiente de cobre, comenz a apagarse antes de hervir, no aconsejo tomar este Bosch chino

excelente modeloSatisfecho con la compra.

excelente modeloLlevamos 2 aos usndolo, sin problemas ni quejas. Como se mencion anteriormente, apesta a plstico, no se observa nada de esto.

modelo habitualCinco de nosotros usamos activamente el hervidor: bebemos t en bolsas 4 veces al da, cada uno en diferentes momentos , calentamos el agua hasta que vuelva a hervir. Ha estado funcionando de manera estable durante 3 meses ya (no intentaron hervir el agua menos del mnimo). Por cierto, el volumen mnimo es de 0,3 litros, y no de 0,5 litros, como en la mayora. Esto es conveniente si hierve para una taza. El cuerpo, con suciedad aparente, se limpia bien con una esponja hmeda. El montaje del filtro es demasiado primitivo, por lo que hay un espacio notable (2 mm) entre l y el pico de la tetera. No veo el punto de tal filtro La tapa se abre de una manera original, pero es un inconveniente. La fijacin interior cierra parte del agujero. A partir de esto, es inconveniente insertar una mano para lavarse, y tambin debido a la forma de los lados a travs de la tapa es un inconveniente para drenar el agua (por ejemplo, despus de enjuagar) - hay que darle la vuelta completamente y un poco de agua entra en el cierre de la tapa. 15-20% y fue igual al precio de los anlogos del acero inoxidable. Tom este porque confiaba en la reputacin del fabricante.

Los cinco usamos activamente la tetera: bebemos t en bolsas 4 veces al da, cada una en momentos diferentes, calentamos el agua hasta que hierva nuevamente. Ha estado funcionando de manera estable durante 2 meses ya (no intentaron hervir el agua menos del mnimo). Por cierto, el volumen mnimo es de 0,3 litros, y no de 0,5 litros, como en la mayora. Esto es conveniente si hierve por una taza. por lo tanto, queda un espacio notable (2 mm) entre l y el pico de la tetera. No veo el sentido de tal filtro. La tapa se abre de una manera original, pero es un inconveniente. La fijacin interior cierra parte del agujero. A partir de esto, es inconveniente meter la mano para lavar, y tambin debido a la forma de los lados, es inconveniente drenar el agua a travs de la tapa (por ejemplo, despus del enjuague)
 debe voltearla completamente boca abajo y algunos el agua entra en el cierre de la tapa la compra (abril de 2014) fue ms alta que los anlogos en aproximadamente un 15-20% y fue igual al precio de los anlogos de acero inoxidable. Tom este porque crea en la reputacin del fabricante.

modelo habitualCuando el hervidor est fro, no hay olor a plstico, pero cuando el agua hierve, apesta y bastante fuerte, la experiencia de usar 3 semanas, el olor no desapareci, hervido con cido ctrico. Decepcionado Pens que Bosch tendra plstico de alta calidad, de lo contrario podra haberse comprado ms barato con el mismo resultado