SSD A-Data ASX8100NP-2TT-C

No le aconsejo que lo tome, luego no lo restaure en garanta sin un recibo si se rompeDespus de un tiempo, comenz a caerse, fue tratado con un reinicio, decid llevarlo a la tienda con una granada, no encontr un recibo , centros de servicio UNA FECHA en la Federacin Rusa, es imposible enviar por correo para reparacin, el sitio no funciona, no acepta aplicaciones. Una especie de falsificacin

Todo est genial. Eleg calidad por el precio. Rendimiento.Puede comprar con seguridad el nuevo firmware de BIOS que sale, funciona a toda velocidad en Windows 10, 1,2 giga por segundo de grabacin. Para los jugadores, es mejor tomar 2 TB porque 1 no es suficiente.