Tienda Tramp Cave

buen modeloLa carpa es simplemente excelente y la relacin precio-calidad es muy agradable

excelente modeloCompre este dispositivo, este video indica: com/watch?v=8XJLeoA4tOg Lo compr el 13 de mayo y luego fui al campo con un telescopio.Haca fro por la maana, pero no haba condensacin ni escarcha en el interior.No cerr la ventilacin superior. En el vestbulo, el instrumento se coloca sin desmontarlo por completo, lo cual es muy conveniente en mi caso. Yo solo arm la carpa. La instalacin es lgica y no genera dudas. Encantado con el descuento. Muy Satisfecho. Gracias.

excelente modeloAdquirido en base a su versatilidad. Lo ms grande posible para hacer senderismo, teniendo en cuenta 2 adultos y 1 nio, y lo ms pequeo posible, teniendo en cuenta el camping, permite un alojamiento interior bastante amplio con todo el trastero en caso de lluvia. Poner muy lentamente durante 12-15 minutos por dos personas. (puede encontrarlo solo en el mismo tiempo si ya lo ha ensamblado una vez) Arcos de aluminio a los que se sujeta la carpa interior con clips convenientes. En el interior, en el centro, hay un mosquetn para una linterna y un estante colgante. En las "paredes" laterales en ambos lados, 5 bolsillos para cosas pequeas. Dos salidas con doble marquesina...es decir. puede abrirlo completamente o puede dejar una mosquitera separada (en la parte inferior, en ambos lados, hay bolsillos para llenar el dosel desabrochado). Un vestbulo bastante espacioso (2x2m pero con techo inclinado) con dos salidas (recta y lateral) Dentro bajo la lluvia con todo y una mesita, es bastante normal que se sienten tres (como mnimo 3 adultos y 2 adultos y un nio son espaciosas) 3 colchones de camping 70x200 encajan perfectamente o 3 espumas. Cuando hace buen tiempo, 2 personas ms se acomodan espaciosamente en el vestbulo para pasar la noche si es necesario. Se adapta bien sin estras. Por cierto, tiene una falda a prueba de viento (por alguna razn, no est en la imagen de Yandex) Soport 2,5 horas de lluvia intensa. De las desventajas: no hay piso en el vestbulo (es muy importante, pero todo se decide con una pieza de polietileno grueso o una alfombra de picnic con un fondo impermeable - excelente) y cuando se abre la entrada durante un aguacero, el agua es vertido desde el "techo" a travs de la vlvula de cremallera. La ventilacin es un poco mejor que en muchas tiendas de campaa de esta clase, pero an as no super (tpica de todas ellas) Por la maana, despus de la lluvia (estuvimos a 70 metros del ro), el condensado goteaba por el techo interior. pero la carpa interior estaba seca.. Lo tom por 9400, ahora en su mayora desde 12200 ... caro, pero la carpa es excelente, vale la pena. De las desventajas: no hay piso en el vestbulo (es muy importante, pero todo se decide con una pieza de polietileno grueso o una alfombra de picnic con un fondo impermeable - excelente) y cuando se abre la entrada durante un aguacero, el agua es vertido desde el "techo" a travs de la vlvula de cremallera. La ventilacin es un poco mejor que en muchas tiendas de campaa de esta clase, pero an as no super (tpica de todas ellas) Por la maana, despus de la lluvia (estuvimos a 70 metros del ro), el condensado goteaba por el techo interior. pero la carpa interior estaba seca.. Lo tom por 9400, ahora en su mayora desde 12200 ... caro, pero la carpa es excelente, vale la pena. De las desventajas: no hay piso en el vestbulo (es muy importante, pero todo se decide con una pieza de

polietileno grueso o una alfombra de picnic con un fondo impermeable - excelente) y cuando se abre la entrada durante un aguacero, el agua es vertido desde el "techo" a travs de la vlvula de cremallera. La ventilacin es un poco mejor que en muchas tiendas de campaa de esta clase, pero an as no super (tpica de todas ellas) Por la maana, despus de la lluvia (estuvimos a 70 metros del ro), el condensado goteaba por el techo interior. pero la carpa interior estaba seca.. Lo tom por 9400, ahora en su mayora desde 12200 ... caro, pero la carpa es excelente, vale la pena. pero todava no muy bueno (tpico de todos esos) En la maana despus de la lluvia (estaba a 70 metros del ro), el condensado flua por el techo interior. pero la carpa interior estaba seca.. Lo tom por 9400, ahora en su mayora desde 12200 ... caro, pero la carpa es excelente, vale la pena. pero todava no muy bueno (tpico de todos esos) En la maana despus de la lluvia (estaba a 70 metros del ro), el condensado flua por el techo interior. pero la carpa interior estaba seca.. Lo tom por 9400, ahora en su mayora desde 12200 ... caro, pero la carpa es excelente, vale la pena.