Lavadora Atlant CMA 50Y101

excelente modelonecesario para advertir a los clientes que desenrosquen el panel posterior y quiten los sujetadores del tambor durante la instalacin.

gran modelo1. Al principio instalaron algo mal y en el ciclo de centrifugado salt hacia arriba y hacia los lados: salt 20 centmetros hasta el bao y luego golpe. Entonces algo fue ajustado en alguna parte y ahora solo salta hacia arriba, pero no tan alto.2. Le en otras reseas que la mquina no permite lavar si el tanque "no est lleno". No hay tal cosa aqu. Puedes lavar al menos un calcetn. El manual dice directamente que si cargas un poco de ropa, la mquina simplemente gastar menos agua y detergentes, pero cuando "sobrecargas" algo pasa ah. Todava no he tenido esto. Se lo recomiendo a todos!