Interruptor Zyxel MES3500 -24

gran modelo

mal modeloMs de 200 en servicio. Se mostr muy caprichoso. Tendencia a bloqueos y prdida de configuraciones durante fallas de energa. Los registros no dicen nada, el fabricante enva regularmente firmware, corrige errores, pero constantemente aparecen nuevos. Se not: algunas instancias no se muestran de inmediato: el conmutador no acepta el archivo (prob con ftp, http, tftp). Despus de una cantidad arbitraria de tiempo/reinicios, el archivo an logra transferirse y el interruptor parpadea.