ro / destornillador Metabo PowerMaxx SB Basic 6003

No tiene sentido comprar. El cartucho no es extrable. Es imposible reemplazar La confiabilidad del destornillador en s se ve tachada por un cartucho sin terminar del que todo se cae despus de 15 segundos de operacin. Los he estado usando durante dos aos. Es muy molesto cuando aprietas el tornillo y el cartucho se desenrolla solo, la broca se deforma y golpeas la parte que atornillaste rascndola con un destornillador.

vale la pena!Nunca me he arrepentido que me llev Metabo PowerMaxx SB Basic 600385500... ....

es una lotera, que suerte, no me crea las reseas sobre un caso similarcomprado para reparaciones en la casa, el El motor se quem antes de funcionar durante media hora, por lo que no hay nada que decir sobre la calidad. Las mordazas del mandril se reducen sin hueco, creo que se puede sujetar cualquier broca, incluso menos de 1,5. El cartucho no es de desmontaje rpido, ordinario, se sujeta mediante rotacin. El estuche es grande con pestillos de metal, hay mucho espacio para artculos adicionales. Distribucin de normas. se adapta cmodamente a la mano, hay modelos ms livianos pero son ms dbiles, este es perfecto.

excelente modeloMe dedico a trabajos elctricos, al principio no entenda las ventajas de un cinturn acortar. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de lo conveniente que es, un destornillador cuelga constantemente a mano! El socio es fantico de Bosch, no hay clip en su Shurik y, por lo tanto, su Shurik rueda constantemente por el suelo, se cae de las escaleras y resulta estar debajo de los pies.

gran modeloCompr para uso domstico raro. . Prcticamente no hay reseas y reseas sobre l, por alguna razn, hay muchos PowerMaxxBS sin estrs. Decid escribir sobre una diferencia importante en mi opinin. Aparte de eso, no creo que sean muy diferentes.

gran modeloMs detalles sobre el "conjunto de accesorios" para personas como yo que piensan: qu es esta porquera redonda y rectangular al lado del cuchillo (pero no puedo encontrar una descripcin detallada): Cuchillo con tres hojas segmentadas de 18 mm (dos se guardan dentro del cuchillo) Lpiz de construccin (rectangular, debajo del cuchillo) En un cilindro transparente - dos minas de repuesto para un lpiz Cuaderno en una caja para 48 hojas metal: 2 * 1.5 2 * 2 2,5 2 * 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 mm Puntas cortas (25 mm): Cruz PH1 PH2 PH3 PZ1 2 * PZ2 PZ3. Menos S4 S5 S6. Estrellas T15 2*T20 2*T25, 2*T30 Hexgono: H4 H5 H6 Puntas medianas (50 mm): Menos S4 S5 S6. Cruz PZ1 PZ2 PZ3. Estrellas T15 T20 T25, T30 Puntas largas (75 mm): Menos S4 S5 S6. Cruz PZ1 PZ2 PZ3. Estrellas T15 T20 T25, T30 Extensin magntica para puntas (60mm).