Vitrocermica Whirlpool AKT 6465 NB

mal servicio - mala oficina

ninguno

No se encontraron mritos. Mi estufa Nord que ha sido mucho mejor durante 20 aos. La cosa es que no hay un lado en la estufa que proteja las manijas del calentamiento! Se calientan y no funcionan bien.