Amoladora Makita GA7010C

el botn de arranque no est fijo

Falta de proteccin contra el arranque deliberado y la sobrecarga elctrica. motor.

durante trabajos pesados sin interrupcin y presionando los discos en la ranura - la caja de cambios y el motor mismo estn muy calientes, o la herramienta est atascada - no hay reserva de potencia del motor