Telfono mvil Ginzzu RS71 Dual

la rejilla del altavoz se cay al da siguiente... la batera no es 2800 esto es un engao incluso en modo de suspensin por un da no es suficiente....

Esto es cualquier cosa menos un telfono.

El sonido del altavoz auditivo es terrible. No confiable. Fall despus de 40 minutos de uso