Taladro / destornillador Makita FS6300R

Boquilla voluminosa

No la encontr, casi un ao de experiencia.

1. No apto para la instalacin de construcciones de paneles de yeso.2. La velocidad se controla solo con la fuerza de apretar el gatillo.3. La broca no gira en reposo 4. De mano, pesado y voluminoso

Durante el tiempo de uso no se detect.