Taladro / destornillador Makita DF331DWYE

El cartucho cuelga desde el da de la compra, se atasca. Un mes despus, la 2 velocidad "cruja", despus de un ao (trabajo no intensivo) la 1 velocidad cruja. Akb 2.0 ah dbil!!! No malgastes dinero en esta escoria, compra otro modelo!!!

Dbil, el motor muri y el botn funcion durante 1,5 aos

No hay suficiente par. LUZ DE FONDO, contragolpe del cartucho, fabricado en CHINA.

Slo un ao de garanta total. Ahora dan dos aos hasta para cualquier cosa china que se esconda bajo marcas nacionales, pero aqu dan solo 12 meses para un instrumento de nivel profesional.

El caso no es cerveza. Retroiluminacin borrosa.

La batera no funciona mucho y cuelga en relacin con el mango, pero no afecta el funcionamiento.