Secador de frutas ProfitM ESP2

No encontr

Las rejillas del acero inoxidable declarado, pero realmente-amueblado y cmo comportarse despus de una explotacin trivial-incomprensiblemente.

pintado fcilmente. la pintura comenzar a aflojarse despus de varios usos El tiempo de secado y el volumen no estn dentro de las especificaciones. La tienda se neg a aceptar el secado foto de moras despus de 27 horas de secado en la secadora

Todava no. Ojal que no.