Gamepad ThrustMaster T.Flight Hotas X

1) Resistencia del joystick = baja precisin. Todos los joysticks normales en este rango de precios ya tienen sensores de pasillo.2) Perilla chirriante de plstico RUS con un relieve que solo es cmodo para una mano pequea.3) RUS es bajo y tiene un recorrido muy corto, lo que, adems de las resistencias, lo hace prcticamente inadecuado para los simuladores de vuelo.4) Un aumento significativo en la resistencia del RSS en medio del ya corto curso.

No es una instruccin muy clara. Aunque ya est configurado cuando se conecta))

Materiales, "grillos"

Calidad

1) Transistor joystick = baja precisin. Todos los joysticks normales en esta categora de precio ya tienen sensores de pasillo.2) Perilla chirriante de plstico RUS con un relieve que solo es cmodo para una mano pequea.3) RUS es bajo y tiene un recorrido muy corto, lo que, adems de los transistores, lo hace prcticamente inadecuado para los simuladores de aeronaves.4) Aumento significativo de la resistencia del RSS en medio del recorrido ya de por s corto.

Defectos mecnicos, mucho espacio en la mesa , las resistencias comienzan a hacer ruido despus de seis meses o un ao, un gran balancn de guiada, no hay resistencia al curso del acelerador

- La calidad de construccin no es la mejor. El plstico es barato. Las partes del casco estn mal ajustadas entre s y la alegra cruje - Terrible precisin de RUS y ORE. Es difcil apuntar durante el vuelo.- No hay marcado para el mineral.

Los sensores de resistencia de contacto comienzan a hacer ruido rpidamente.

Considero que todo lo relacionado con este dispositivo es una desventaja. Terrible precisin tanto de RUS como de ORE, incluso en un Joe nuevo, zonas muertas gigantes. Diseo de botones inconveniente larga habituacin. Tecla enorme y endeble de guiada/zoom en ORE. Una alegra completamente nueva ya est crepitando con un ajuste suelto de partes del cuerpo. A nivel de software, hay fallas frecuentes. Por sus caractersticas, este joystick es muy caro.

En general, parece que los desarrolladores ni siquiera intentaron hacer que tanto el acelerador como el RUS fueran buenos, sino que simplemente lo pegaron tal como result, pero no hay nada igual. en el rango de precios. Me refiero a hotas. Al grano.RUD: en principio, es bueno, e incluso el limitador del 50% no era particularmente molesto, aunque su propsito no est nada claro. El nico "no" significativo es el ruido de la resistencia ya en el segundo o tercer da, y no muy dbil. ESP: Te lo dir de inmediato: es muy cmodo de sostener en la mano, pero eso es todo. El gatillo es pesado. Los

esfuerzos del movimiento RUS estn desgarrados, es decir. muy fcil al principio, luego ms difcil, luego hay que hacer un esfuerzo, para superar el limitador invisible (alrededor del 75%) - entonces de nuevo es ms fcil. Debido a todo esto, la precisin sufre catastrficamente, y teniendo en cuenta simplemente las enormes zonas muertas en todos los ejes, todo se vuelve an ms triste. Adems, no se not una reaccin dbil sobre la base del RUS. Nadie puede dibujar un crculo ms o menos normal en un joytester. Las resistencias no son magnticas, est claro.

Un paso duro en el medio del eje del acelerador: en los simuladores de helicptero interfiere salvajemente. Con un apriete medio-bajo del regulador de retorno, hay un poco de juego en la posicin central. El eje del acelerador no est mapeado por porcentajes.

No hay un software normal, como lo fue para Top Gun Afterbunner 2 (Thruastmapper). No es posible programar botones y funciones para un juego especfico. Esto es un gran inconveniente!!!

Deficiencias menores:Solo una cabaa.Vive solo un ao.