Disco duro Seagate ST31000520AS

Ya no es relevante.

Muerto despus de 4 aos, mantuvo pelculas sobre l. Al principio, Windows comenz a maldecir, Smart mostr que haba muchos sectores reasignados, y despus de tres das, el sistema de archivos se movi y Windows ya no lo detect. Es bueno que logr fusionar parte de la informacin.

no notado

En general, ningn lugar es servidor o NAS, reasignacin larga y calefaccin enorme.

No

Segn las estadsticas, BLAZE es el Lo peor de todo!

TemperaturaVelocidad

Ni siquiera s de qu quejarme

ruidoso, se calienta

No detectado.

Muerto despus de dos aos de trabajar todo el da en el Safari DVR para 4 cmaras.

Un poco lento.

- No apto para instalar el SO.- A veces colgaba todo el sistema sin motivo aparente, incluso cuando el SO se ejecutaba desde otro tornillo.- Con el tiempo, la velocidad de escritura se redujo a 20 MB / s.

Silencioso y silencioso muri en el tercer mes de uso, resucit durante una semana, aparentemente dando la oportunidad de reescribir todo lo que fue y muri para siempre... Intercambiado bajo garanta.. Pero toda la informacin estaba cubierta, por supuesto... Desde que recin comenc a hacer la copia de seguridad, el 70% vol al sarro, jeje.

Trabaj durante seis meses. entonces simplemente dej de reconocerse

Defectos de fbrica