Auriculares JBL Everest Elite 750NC

-comenz a chirriar el canal derecho con el tiempo mientras funcionaba la reduccin de ruido. -la aplicacin enfureci porque constantemente requera activar la geolocalizacin -8 meses despus, el auricular derecho dej de funcionar (escriben que un problema popular en la red) y el anterior JBL e55bt la misma historia Cierto, duraron mucho ms. - la carcasa cruje un poco (no es crtico) - cuando corres, el sonido se distorsiona por la reduccin de ruido, ya que hay es un cambio brusco en la presin y reacciona a l. -Se puede obtener un mejor sonido solo con el uso activo de somodava-No TIPO C

Despus de 5 meses, el auricular derecho dej de funcionar tanto a travs del cable como a travs de Bluetooth