Sierra Makita DCS6401-45

Demasiado pesado, estpido descompresor, en principio, no se necesita nafik

Dificultades con repuestos, aceite "nativo" para combustible y lubricacin de cadenas