Tienda Marmot Tungsten 3P

Los lazos para piquetas no estn hechos de cordn elstico, los bordes del toldo estn demasiado altos sobre el suelo, no hay lazos para piquetas en los extremos del toldo y est en el compartimento interior, la huella "cuelga" debajo la parte inferior, sin estirarse demasiado en los arcos.

Fro, de - porque toda la tienda interior est hecha de malla