Calentador de agua Gorenje TGR 50 SNGV9

no encontrado.

Alto costo. No es adecuado como respaldo rpido de agua caliente. Despus de todo, despus de encenderlo, an debe esperar al menos una hora para obtener agua realmente tibia. El termmetro en la parte superior en condiciones transitorias a menudo falla y muestra una temperatura ms alta que en la realidad.