Amplificador BIG 900BV

Miedo a la humedad y la condensacin, bloque las vas, cambi los transistores de la fuente de alimentacin, agreg aislamiento a la fuente de alimentacin. Con humedad y despus de las heladas, es mejor no encenderlo...

Miedo al agua y condensacin despus de las heladas. Hubo una superposicin de las pistas de la humedad, tuve que cambiar los transistores en la fuente de alimentacin. El cable de alimentacin no se puede desconectar. No se han identificado otras deficiencias hasta el momento.