Taladro / destornillador Grand DA-12DFR

Bueno, todava no es perfecto. El rotor golpea en la segunda velocidad. Haga campaa si abusa de la segunda velocidad, luego de un tiempo simplemente se quemar.