Steadycam Zhiyun Smooth-4

El eje tiene errores y, a menudo, se apaga y el telfono se cae. Tengo que reiniciar para que funcione.Botones intiles, incluso con la aplicacin PRO por 400 UAH.

La batera no es extrable. El modo de seguimiento est esencialmente ausente (funciona muy torpemente).