# Aire acondicionado HPC HPT-24H1

Mala fijacin de la rejilla. Pero en las nuevas unidades, probablemente todo se arregl.

1. Siento que la potencia segn el pasaporte es demasiado alta... en noche, aunque duermo muy ligero y tal vez esta es mi opinin personal)  3. El control remoto es psimo.