Auriculares JBL T205BT

Despus de 1,5 aos, el altavoz comenz a roncar

Despus de un mes de uso, las inserciones de goma se desprendieron de los auriculares, lo que no es muy bueno.

esto tambin es feo. En cuanto a las inserciones de silicona, sin ellas no se sentir cmodo: los auriculares se caern y, por lo tanto, no se fijarn bien, sus odos sufrirn el terrible plstico de los auriculares debajo de la capa de silicona pegada en la barra de pegamento. - el primer da qued encantado con el sonido que escuch en ellos, los prob con canciones bastante graves, y tambin us un ecualizador adicional y fue genial durante los primeros tres das, luego me acostumbr al bajo o ellos se enoj, despus de una semana, las almohadillas de silicona se despegaron, el sonido vol an ms fuerte (por cierto, el sonido fue realmente bueno, pero no por mucho tiempo).

Personalmente, no tena suficientes bajos, pero por el dinero, no se requiere ms

Me gustara el cable para ser un poco ms autntico. Y los imanes, no un pestillo torpe

Descarga rpidamente. Conector de carga obsoleto. Micrfono. Despus de un tiempo, como si los parlantes quisieran descansar, se ralentiza y finalmente solo se reinicia

El micrfono de los auriculares es una decepcin, lo tom principalmente como un auricular para llamadas.que los auriculares salen volando debido al hecho de que el el compartimento de la batera es ms pesado que el compartimento con el interruptor.

No

Carga durante 4 horas, insonorizacin y graves medios.

Nada en lugar de un pestillo torpe

Descarga rpidamente. Conector de carga obsoleto. Micrfono. Despus de un tiempo, como si los parlantes quisieran descansar, se ralentiza y finalmente solo se reinicia

El micrfono de los auriculares es una decepcin, lo tom principalmente como un auricular para llamadas.que los auriculares salen volando debido al hecho de que el el compartimento de la batera es ms pesado que el compartimento con el interruptor.

No

Carga durante 4 horas, insonorizacin y graves medios.

Nada en lugar de un pestillo torpe

Descarga rpidamente. Conector de carga obsoleto. Micrfono. Despus de un tiempo, como si los parlantes quisieran descansar, se ralentiza y finalmente solo se reinicia