Hervidor elctrico Polaris PWP 4012

El reloj miente sin piedad, adelantndose de 15 a 17 minutos a la semana.

Matrimonio. Toda la serie est sujeta a matrimonio.

Muere 1 vez en el medio de la garanta, la segunda vez 2 das despus de que finalice! Ahora por tercera vez, el servicio dice que no hay repuestos!

El nico inconveniente (pero saba que sera as) es verterlo, debes llevarlo al fregadero para drenar el agua vieja (no est completamente bombeado para que no se encienda sin agua). Pero me he acostumbrado a hacerlo todas las noches. Pero no es necesario hervir la tetera varias veces al da.

Calidad de la mano de obra

El botn para verter en el pico tampoco funciona cuando el panel est desbloqueado, en general.

Despus de 3 meses , se murio la bomba de llenado automatico, se reemplazo en garantia por mes y medio despues de la reparacion dejo de funcionar los botones y a los 30 minutos de estar enchufada a la red se encendio la bomba y comenzo a salir el agua, se fue bueno estar en la cocina, inmediatamente lo vieron.

no detectado

Falta proteccin o no funciona.Despus de 3 aos de funcionamiento, despus de hervir, no se apagaba, sala agua hirviendo del grifo, consiguieron sacarlo del enchufe.En la nueva modificacin, las lecturas de temperatura no son visibles cuando la luz de fondo, en la modificacin anterior era visible.la razn de un precio tan bajo.1. No hay aislamiento trmico en el matraz de ebullicin con agua, el aislamiento es aire entre el cuerpo y este, lo que lo saca de la clase termo inmediatamente. Esto es esencialmente una tetera enorme.2. Dos semanas ms tarde, el motor se detuvo debido a que bloque la armadura con imanes.

No hay botn de apagado. El olor a plstico (los primeros 3-5 hierve, luego desaparece). Despus de apagar la red, debe configurar la hora (aunque fue posible "integrar" la batera). Yo sacara el cable por el otro lado (frente al indicador de nivel de agua), lo pueden ver al instalarlo.Ayer se quem la electrobomba, ahora vierta agua hirviendo con una bomba manual... el tiempo es perdido de la red .

No puedo evitar hervir el agua.

Las costuras soldadas del recipiente de acero inoxidable se oxidan.

No

Tengo que presionar el botn de desbloqueo cada vez

Los errores de software fuera, en mi opinin, hirviendo, se pierde el tiempo del temporizador establecido. Y viceversa, configuro el temporizador, la ebullicin encendida se apaga. No debera ser lo mismo? Se presta, entonces nada de eso, lo que no se poda tratar..

Aislamiento trmico mediocre, por lo que es mejor no dejarlo enchufado a la corriente durante mucho tiempo, especialmente en el modo mantener caliente. Proteccin tonta contra la calefaccin sin agua, si la hay. El reloj debe ajustarse de nuevo despus de cada extraccin del zcalo. Control no demasiado obvio desde el punto de vista de los tecnfobos.