USB-palo Apacer AH25B 16Gb

Apacer AH25B 128GB no hay programa de recuperacin y despus de medio ao de trabajo inactivo, el controlador muri, se no est a la venta en ninguna parte. El chip de memoria est borrado.

Sin ojales para sujetar a un manojo de llaves o un mosquetn, puede perder la tapa.