Cap Elica Elite 14 LUX BL/A/60

Descrito a continuacin

No detectado.

RuidosoPull podra ser mejor

Fuerte sonido desagradable del motor. Vibraciones en 2 y 3 marcha.