Capota Elica Stripe IX/A/60/LX

Es necesario elegir la campana no solo por su belleza, sino tambin por el tamao del tubo de escape. Tena 130. En Elika, la salida era de 150. Antes de conectar, era muy silencioso, despus, como resultado de un desajuste de tamao, se volvi ms fuerte. No uso la velocidad 3. Muy poderoso. Tanto es as que saca el aire de las habitaciones. En la habitacin contigua, junto a la chimenea comienza a funcionar un tiro inverso, por lo que se huele a quemado.

Los botones tctiles estn situados en el cristal y cada toque con manos que no estn completamente secas o limpias de productos deja rastros claramente visibles. La segunda queja se refiere al embalaje. Por qu no incluyeron filtros de carbn para recirculacin a ese precio? Oh, esta economa total.

De hecho, no aspira aire en absoluto! Ms bien, cuando levanta la mano, el aire entra all, pero el olor de la coccin no se elimina en absoluto. Pero ese no es el principal problema! No es de acero inoxidable. Estaba cubierta de xido despus de la primera limpieza con un trapo. No he podido encontrar por ningn lado de qu material est hecho, pero pens que a priori era acero inoxidable. Maana llamar al centro de servicio y averiguar qu compr. No aconsejo a nadie!