Taladro / destornillador Makita DF333DWME

El reductor es dbil cuando taladro atascado. la caja de cambios se est agrietando, un tornillo caro y la calidad es mala. Se parti por la mitad durante el primer uso.

Despus de medio ao hubo una reaccin violenta, el trabajo de Makita SC

nada