Placa base Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI

Con 2700X, no ayud a overclockear la memoria XMP3466 en los chips Hynix a al menos 3600.

1) BIOS terrible que siempre falla2) Calidad de construccin como Juanan 3) terrible software de configuracin