Sistema de refrigeracin Crown CM-1150PWM

Rumble, pulido de mala calidad de la plataforma.

Despus de este mismo ao, la cuchilla se cay, malditamente ruidosa, aunque dice silenciosa

Ruidosa. La plataforma es asquerosa, no pulida. Se trata de una lmina de aluminio prensado (son las nervaduras sobre las que sopla el ventilador) fresado en el punto de contacto con la tapa del procesador. Realmente puedes afilar tus uas en la almohadilla.Lo puse en el Xeon E5-2650V2, hace ruido...