Altavoz porttil Tronsmart Element T6 Plus

Autonoma. Realmente hasta 4-5 horas.

Suena mal a niveles bajos de volumen

Ligeramente puede saltar sobre la mesa desde el bajo

no detectado

tiene un fuerte ruido de fondo!!!

Con bastante facilidad plstico sucio, el tiempo de funcionamiento en el nivel de volumen medio sigue siendo inferior al declarado por el fabricante