Neumticos Triangle TR757 185/65 R14 90T

china

Todava no.

Todava no.

Un poco ruidoso durante el rodaje

Habla un poco a gran velocidad por la carretera.. la estabilidad direccional es de 4 ku.

40% de los sementales perdidos durante el primer invierno

ninguno

por debajo de -25 se broncean un poco y se necesita equilibrio adicional despus de 5000 corridas