Aire acondicionado Mitsushito SMK/SMC26LIG1

no hay luz de fondo en el control remoto, despus de terminar el trabajo de calefaccin, el plstico a veces cruje.