Baera Kolo Comfort 150x75

Brilla como un colador y no hay capa de fibra de vidrio.

Indignados por las promesas de garantas del fabricante, que intentan no cumplir bajo ningn pretexto

Anda un poco con el juego lleno de agua cuando ponte de pie. El frente no se ve muy bien, necesita pedir otro panel, como me recomendaron en la tienda, pero dije que no, tomo este ...

el precio del bao en s cuesta 1600 UAH , las patas cuestan otros 800 UAH, y el panel es generalmente una pieza de plstico o algo as con sujetadores que cuesta 1050 UAH ... y esto tambin es una instalacin adicional de recortar el panel, y el panel solo se ajusta al tamao ms grande, ya que no tiene sentido hacerlo, el panel tiene varios tamaos si puedes cortarlo... como resultado, todo el bao es como el oro.

muy suave con el vidrio y el hierro!