Calentador de agua Stiebel Eltron DHF

un depsito reventado no se considera un caso de garanta por parte del fabricante

no detectado

cuando se usa el modo 12 kW alta probabilidad de calentar el cable y activar la mquina en el panel y, en consecuencia, apagar el dispositivo