Horno Whirlpool AKP 458 NB

calidad del modelo

desechable

tal vez sea coincidencia, pero es la segunda vez, cuando se corta la luz, se pierden los ajustes del reloj y el horno no no reacciono en absoluto. ok