# Horno Whirlpool AKP 461 NB

La parte inferior se hornea mal, la parte superior tambin es desigual, solo haba una bandeja para hornear en el juego!

2 puertas de vidrio, ajuste de temperatura de hasta 250 grados (se indic que hasta a 300).