SSD A-Data ASX8100NP-1TT-C

Se descompuso rpidamente

Toma mucho tiempo actualizar la BIOS para que funcione correctamente (a las velocidades que se declaran).