Placa Hansa BHIW68308

Modelo ruidoso de baja calidad! indiferencia de los empleados de Hansa, no respondieron a las cartas enviadas repetidamente a su lnea directa, todas las comunicaciones a travs del Servicio,

Al usar los quemadores delanteros durante mucho tiempo, los botones se calientan, pero no crticamente.

no notado

Panel de pesadilla!