Lavadora LG AI DD F4V5VS0W

An no ha sido posible conectar la mquina a WiFi (LG ThinQ restablece la conexin), al girar a 1000 rpm, comenz a temblar violentamente...Tal vez el accionamiento directo del motor al tambor no es bueno para l.

No lo encontr.

tiembla al girar