# Baera RIHO Columbia 160x75

lmina acrlica muy quebradiza y pobre y muy poca capa de refuerzo.

no se encontraron defectos

El rebose es demasiado bajo. Si desea sentarse ms tiempo en el bao, debe agregar agua constantemente.