Fuente de alimentacin be quiet! BN306

--No se quem el primer da!--En mi opinin, los cables de alimentacin son demasiado gruesos, as que la gestin normal de cables es difcil de hacer con ellos.

No lo encontr

Se rompi despus de 2 meses

Se quem rpidamente