SSD Team Group EX2

ver comentarioVelocidad inferior a la declarada, conectado correctamente, modo AHCI expuesto. Samsung es muchas veces ms rpido en el mismo puerto.

No