SSD Apacer AP128GAS350-1

no encontrado

a veces hay algunos bloqueos directos durante las descargas. No s si es el ssd o el propio sistema. a veces es difcil abrir el conductor. No recuerdo esto en las ltimas velocidades de kingston

, pero esto no est relacionado con las velocidades reales en sata 3, por lo que esto solo se aplica a m.