Horno Whirlpool AKP 458 IX

calidad del modelo

desechable

tal vez sea una coincidencia, pero esta es la segunda vez. cuando se corta la electricidad, la configuracin del reloj se pierde y el horno no reacciona a nada. despus de la configuracin del reloj, todo est bien