Cortapelos Moser Professional 1400-0087

Los cuchillos no dan abasto. Menos de 1 mm, corta mal, deja ms modo piel. Se estropea

muy mal

El motor no es rotativo, sino oscilatorio, lo que significa la presencia de mquinas especficas para este tipo: ruido y vibraciones bastante fuertes. Si corta sin apagarlo durante 40 minutos, la mquina se calienta bastante.