Vitrocermica Gunter&Hauer I 6 M

la superficie en s es de cermica y frgil, el primero se trajo roto - haba una gran cantidad de pequeos fragmentos en la caja, as que tenga cuidado con los platos pesados - romper no es tan difcil .

no encontradose necesitan platos especiales para la induccin