Multicocina Bork U800

no encontrado

Todava no encontrado, porque slo unas pocas semanas de uso

Multishef result ser una tcnica muy poco fiable. Despus de un ao de funcionamiento, la multicocina dej de "hablar". Luego, la tapa del recipiente comenz a burbujear y a despegarse, compramos un recipiente nuevo por casi 8. Y ahora, en el tercer ao de su vida, la multicocina, mientras frea, hizo clic en algo dentro de s misma, parpade todas las luces y se apag para siempre. .

no

no detectado

La calidad de la multicocina

Electrnica extremadamente poco fiable, el precio es demasiado alto

precio((

precio

es difcil insertar una tapa con un sello, que se recomienda lavar despus de grandes preparaciones. Requiere habilidad :)

falso diamante en la tapa enfurece

No me gust la charlotte en l - result un poco acuosa, pero me gusta con una costra, pero esto es lo nico que no me gust all)

La principal desventaja es el soporte de plstico de la tapa, despus de un ao de usar la multicocina, estaba cubierto de grietas y estall. Lo devolvieron por reparacin en garanta, despus de 45 das dijeron que ese repuesto no cambia en el bork, tome el dinero o por otro producto (despus del aumento de $, no tiene sentido tomar el dinero y elegir otro producto, as que en un mes tomar exactamente la misma multicocina, espero que si se rompe dentro del perodo de garanta.

Pagu una cantidad fabulosa, pero en la prctica, las gachas de leche no se cocinan, todo se quema pilaf, los vendedores lo dijeron sera desmenuzable, pero en realidad resulta papilla con carne ni una revisin normal todo ordenado no tome esta basura amigo tom el cuco complacido en vano no lo escuch pens ms caro mejor ,,,,,,,

El precio es simplemente asesino. pero no estara de ms)

precio